

Датум: 15.02.2025

ПРЕДЛОЗИ - ШТА БИ ТРЕБАЛИ ДА УРАДИМО У 2025?

(ваше предлоге и коментаре шаљите на емаил стамбене заједнице)

ГАРАЖА

1. Извести утичницу за потапајућу пумпу у муљној јами (јужна страна гараже)
2. Заменити утичницу за потапајућу пумпу у другој муљној јами (поред тунела лифта)
3. Довести воду близу степеништа улаза у зграду (славина за црево) због лакшег прања улаза и ближе околине, или купити црево дужине од 50м са моталицом

УЛАЗ У ГАРАЖУ ИЗ ХОДНИКА УЛАЗА

1. Направити нова метална врата са катанцем или бравом (*нарезати кључеве за станаре који држе бицикле)
2. Направити евиденцију станара који држе бицикле и моторе у гаражи.
(*Послати станарима емаил формулар да се пријаве)

КОМПЕТНО РЕНОВИРАЊЕ НАДСТРЕШНИЦЕ УЛАЗА

1. Треба прикупити понуде за реновирање надстрешнице улаза у зграду

ПРОТИВ-ПОЖАРНИ ПУТ

1. Тражити од фирме која је овлашћена за ПП заштиту да сними тренутно стање и да предлог за решење немања против-пожарног пута између наша два улаза 35 и 37.
2. Направити таблу за обележавање против-пожарног пута

Напомена: Сајт за израду-штампање инфо табли <https://infosistem.rs/product/5-14/>

ФАСАДА

1. На источној страни зграде, вертикала олука за одвод кишнице, која излази испод стана бр.3. сваке године с пролећа усељава се рој оса!

Напомена: Неопходно је зајворити (зазидати око олука)...док не крену да се усељавају осе, јер је онда касно за било какве трајевинске радове!